

MO-50e

JUKI®

# 初学者也可简便操作！ 三/四线包缝机。



双针3/4线包缝机  
带自动卷边缝装置及差动送布

# MO-50e



布屑收集箱




带操作说明  
DVD

## 差动送布调节


只需通过旋转位于机器左侧外侧的调节盘，即可简便地调节到想缝制的缝迹。



### ■ 缩缝



### ■ 拉伸缝



## 自动卷边缝装置

只需通过操作内置的切换按钮，即可简便迅速地进行卷边缝操作。无需更换压脚或是针板。



### ■ 链缝



### ■ 全卷边缝



## 下弯针穿线装置



只需将自动穿线装置向上推即可完成自动穿线操作。

## 上切刀的解除



由于可将上切刀向上抬起，因此可简便又安全的完成穿线作业。

## 切刀宽幅调节



可迅速地调节下切刀的位置。其可根据面料来调节切刀的位置，因此无论是链式缝还是全卷边缝均可完美地展现出来。

## 纵向夹线式穿线



由于穿线只需沿着槽即可，因此可简便并有效地进行穿线作业。

## 送布调节



通过使用位于机器右侧外侧的调节盘，即可改变缝迹长度从1-4mm。

## 内置照明灯



## 布屑收集箱



## 规格

缝制速度	最大1,300针/分
使用线	3/4 线
使用针	ELX705
包边宽幅	左针: 7mm 右针: 5mm 卷边缝: 2mm
缝迹长度	1-4mm(标准: 2.5mm)
差动送布比	0.8 ~ N ~ 2.0
卷边缝	右针/3线
装饰缝	右或左针/3线
抬压脚	6mm
尺寸	292mm(长) × 295mm(宽) × 290mm(高)
重量	7.4kg

## ■ 另售附件


绕缝压脚  
Part No. 40131946



橡筋缝制用压脚  
Part No. 40131947



珍珠缝制用压脚  
Part No. 40131949



盖缝压脚  
Part No. 40131950



起皱压脚  
Part No. 40131948



滚条压脚  
Part No. 40131951



# MO-50e

# JUKI®

重机(中国)投资有限公司

上海普陀区武宁路99号我格广场7楼705室

电话: 021-6236-8888 传真: Fax.021-6236-8816

http://www.juki.co.jp http://www.weibo.com/jukichina http://u.youku.com/JUKI中国