

对应机型 DDL-9000CF, DDL-9000CS, DDL-8000A, DDL-8700-7, DDL-900C

最适合多品种·小批量生产！ 无需由操作人员使用螺丝刀进行更换。

什么是旋转型压脚杆

是无需更换3种或2种压脚即可使用的压脚杆。
旋转所需的压脚即可使用。

请观看
动画



特点

1. 在1台缝纫机上进行多个工序缝制时无需更换压脚，选择所需的压脚加以旋转即可缝制。
2. 更换压脚及调整无需螺丝刀等工具，操作人员可简单安全地进行准备。
3. 安装到DDL-9000CF(高端数码缝纫机)上、可瞬间切换到与缝制的图案(线张力、压脚压力、传送齿高度、传送轨迹等)使用匹配的压脚种类与工序，并节省缝纫调整时间。
4. 2头压脚杆旁边的空间较大，可使用吊规



使用吊规的示例



3头压脚旋转杆(组件)

推荐工序示例

	衬衫领子·下领工序	自由压脚、右止口压脚、左止口压脚
	POLO衫门襟工序	自由压脚、右止口压脚、左止口压脚
	女装底部	自由压脚、高低压脚、拉链压脚、落针缝压脚



3头压脚旋转杆(组件)



2头压脚旋转杆(组件)

平缝用旋转压脚杆零件编号	机 型	
	DDL-9000CF	DDL-9000CS, 其他DDL
3头压脚旋转杆(组件)	40257811	MAS07300AA0
2头压脚旋转杆(组件)	40257810	MAS17300A0

※支架不含压脚。※需要变更压脚提升高度的设定。

压脚杆帽(高端数码用)
品号: 40172389
拆卸时请注意操作。



40257811



40257810



MAS07300AA0



MAS17300A0

重机(中国)投资有限公司 上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8821 <https://www.jukichina.com/>

上海 Tel: (021)62368888 Fax: (021)62368821

常州 Tel: (0519)86882538 Fax: (0519)86882578

杭州 Tel: (0571)87829928 Fax: (0571)87829318

宁波 Tel: (0574)87166522 Fax: (0574)87166533

郑州 Tel: (0371)55653680 Fax: (0371)55653670

武汉 Tel: (027)83659777 Fax: (027)83659776

东莞 Tel: (0769)22804289 Fax: (0769)22420277

厦门 Tel: (0592)5660310 Fax: (0592)5660350

青岛 Tel: (0532)86071988 Fax: (0532)86071997

大连 Tel: (0411)84542586 Fax: (0411)84541586

※规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。 JUNE, 2022 Designed by Japan (TN)